


# Projektovanje IoT sistema

## Senzori

Vladimir Rajović, prema  
*J.Fraden Handbook of Modern Sensors*

# Akvizicija podataka

- Senzor “Naprava koja prima i odgovara na signal ili pobudu”.
  - Preširoko, obuhvata sve od ljudskog oka do okidača na pištolju
- Kombinacija cevi i oka je senzor →



# Akvizicija podataka

- U svetu oko nas prirodni i objekti koje je napravio čovek
  - Prirodni senzori obično elektrohemski karakter, baziran na transportu JONA (npr nervna vlakna)
  - Veštački senzori bazirani na transportu ELEKTRONA
- Uže, “senzor je naprava koja na pobudu odgovara električnim signalom”

# Akvizicija podataka

- **Pobuda** je količina, osobina ili uslov koji se prima i konvertuje u **električni** signal
  - *Intenzitet i talasna dužina svetlosti, zvuk, sila, ubrzanje, razdaljina, brzina kretanja, hemijski sastav...*
- **Električni** označava signal koji može da se obrađuje elektronskim napravama (*devices*)

# Akvizicija podataka


- Senzor je generalno prevodilac neelektrične veličine u električnu vrednost (napon, struja, nanelektrisanje).
  - Dalje amplituda, polarizacija, učestanost, faza, digitalni kod (*format izlaznog podatka*)
- Svaki senzor je konvertor energije, koja se prenosi sa objekta merenja na senzor (ili obrnuto).
  - Prenos energije može biti i nula (merena vrednost jednaka referentnoj npr)

# Akvizicija podataka

- *Senzor* (davač) i *detektor* su sinonimi, detektor češće u kontekstu kvaliteta a ređe kvantiteta.
  - *PIR* detektor detektuje pokret, ali ne meri pravac, brzinu ili ubrzanje.
- *Senzor* nije isto što i *pretvarač* (transducer)
  - *Pretvarač* bilo koji pravac konverzije energije (npr zvučnik). Pretvarači mogu biti *aktuatori* (pokretači, suprotno od davača: električni ulaz → neelektrični izlaz, npr motor ili pneumatski aktuator)


# Akvizicija podataka

- Direktni senzor konvertuje pobudu u električni signal ili menja spoljašnji električni signal
- Hbridni senzor zahteva jedan ili više pretvarača da bi se mogao koristiti direktni senzor za električni izlaz




# Akvizicija podataka

- Senzor je uvek deo većeg sistema
  - Spoljašnje pobude, ili unutrašnje stanje
- Deo sistema za akviziciju, koji je deo većeg upravljačkog sistema
  - 1 → bezkontaktni
  - 5 → unutrašnji
  - 1, 3 → potrebna sprega
  - 1,2,3,5 → pasivni
  - 4 → aktivni



# Akvizicija podataka

- Primer složenog sistema (Nissan ASV)



# Akvizicija podataka

- Pakovanje senzora je važno
  - Isti senzor se drugačije pakuje za različite aplikacije
  - Pakovanjem se može postići i selektivnost
    - Npr detektor pokreta bi trebalo da reaguje na ljude, ali ne i na male životinje

# Akvizicija podataka

- Klasifikacija senzora 1
  - Pasivni
    - Nije potreban dodatni izvor energije, energija pobude se konvertuje u električni izlaz
  - Aktivni
    - Potrebno spoljašnje napajanje (pobuda), koje senzor moduliše. AKA *parametarski* jer se osobine senzora menjaju i konvertuju u električni signal. Parametar senzora moduliše pobudu i ta modulacija nosi info o merenoj veličini.
      - Na primer termistor menja otpornost sa temperaturom, pobuda je struja, promena otpornosti moduliše napon

# Akvizicija podataka

- Klasifikacija senzora 2
  - Apsolutni
    - Merenje u odnosu na neku vrednost nezavisnu od uslova merenja
      - Kod termistora otpornost zavisi od absolutne temeprature
  - Relativni
    - Merenje u odnosu na neku posebnu vrednost
      - Kod termopara izlaz zavidi od razlike temperatura na dva kraja provodnika

# Akvizicija podataka

- Klasifikacija senzora 3
  - Prema nekoj posebnoj karakteristici
    - Osetljivost
    - Opseg ulaza
    - Stabilnost (kratkoročna i dugoročna)
    - Rezolucija
    - Tačnost
    - Selektivnost
    - Brzina odziva
    - Uslovi okoline
    - Preopterećenje
    - Linearnost
    - Histerezis
    - Mrtva zona
    - Trajanje
    - Izlazni format
    - Cena, veličina, težina
    - ...

# Akvizicija podataka

- Klasifikacija senzora 4
  - Prema osetljivom materijalu
    - Neorganski
    - Organski
    - Provodni
    - Izolatori
    - Poluprovodnički
    - Tečni gas ili plazma
    - Biološka supstanca
    - ...

# Akvizicija podataka

- Klasifikacija senzora 5
  - Vrsta konverzije
    - Fizički
      - Termoelektrični
      - Fotoelektrični
      - Fotomagnetski
      - Magnetoelektrični
      - Elektromagnetski
      - Thermoelastični
      - Elektroelastični
      - Termomagnetski
      - Termooptički
      - Fotoelastični
      - ...

# Akvizicija podataka

- Klasifikacija senzora 5
  - Vrsta konverzije (nastavak)
    - Hemijski
      - Hemijska transformacija
      - Fizička transformacija
      - Elektrohemski proces
      - Spektroskopija
      - ...
    - Biološki
      - Biohemski transformacija
      - Fizička transformacija
      - Efekat na test organizam
      - Spektroskopija
      - ...

# Akvizicija podataka

- Klasifikacija senzora 6
  - Polje primene
    - Poljoprivreda
    - Automobili
    - Građevina
    - Domaćinstvo
    - Trgovina, finansije, distribucija
    - Okolina, meteorologija, bezbednost
    - Energetika
    - Telekomunikacije
    - Medicina
    - More
    - Proizvodnja
    - Rekreacija, igračke
    - Vojska
    - Svemir
    - Nauka
    - Saobraćaj (bez automobila)
    - ...

# Akvizicija podataka

- Klasifikacija senzora 7
  - Pobuda
    - Akustički (amplituda, faza, spektralna polarizacija, brzina)
    - Biološki (vrste i stanja koncentracije biomase)
    - Hemijski (komponente: vrste, koncentracije, stanja)
    - Električni (naelektrisanje, struja, potencijal, napon, polje (amplituda, faza, polarizacija, spektar), provodnost, permitivnost)
    - Magnetni (polje (amplituda, faza, polarizacija, spektar), fluks, permeabilnost)
    - Optički (amplituda, faza, polarizacija i spektar talasa, brzina, indeks refrakcije, emisivnost, reflektivnost, apsorpcija)

# Akvizicija podataka

- Klasifikacija senzora 7
  - Pobuda (nastavak)
    - Mehanički (linearna i ugaona pozicija, ubrzanje, sila, stres, pritisak, naprezanje, masa, gustina, momenat, obrtni momenat, protok, maseni protok, oblik, orijentacija, hrapavost, krutost, popustljivost, viskoznost, kristalost, strukturni integritet)
    - Radijacioni (vrsta, energija, intenzitet)
    - Termalni (temperatura, protok, specifična toplota, termalna provodljivost)

# Prenosne karakteristike



- Za svaki senzor postoji teorijska (idealna) veza između ulaza i izlaza
  - Ako je senzor idealno projektovan i napravljen sa idealnim materijalima od strane idealnih radnika u idealnom okruženju sa idealnim alatima... izlaz tog senzora bi predstavljao **pravu** vrednost ulaza
    - Tabela, grafik, formula, jednačina
  - Ako se veza u vremenu ne menja govorimo o vremenski nepromenljivoj ili statičkoj prenosnoj karakteristici (kratko prenosna karakteristika)

# Prenosne karakteristike

- Statička prenosna karakteristika povezuje pobudu  $s$  i električni signal  $E$ :  $E = f(s)$ 
  - Pobuda nepoznata, signal meren i poznat, predstavlja pobudu. Projektant treba da obezbedi da  $E$  što bolje predstavlja  $s$
- Jedna od funkcija mernog sistema je da odredi nepoznato  $s$  na osnovu izmerenog  $E$ . Zato je potrebna inverzna prenosna k-ka  $s = f^{-1}(E)$ 
  - Ne samo za senzor već za senzor i prateća kola

# Prenosne karakteristike

- Primer termoanemometar (maseni protok fluida)



# Prenosne karakteristike

- Poželjno je da je zakon fizike ili hemije koji je osnova rada senzora poznat. Ako taj zakon može da se izrazi formulom, često je lako dobiti inverznu prenosnu k-ku.
  - Primer linearni otporni potenciometar za merenje pomeraja  $d$
$$d = F(E) = \frac{D}{v_0} v$$
  - $v_0$  je referentni napon,  $D$  maksimalni pomeraj, na osnovu izmerenog napona  $v$  određuje se pomeraj  $d$
- U praksi rešivih formula najčešće nema, i potrebne su aproksimacije direktne i inverzne prenosne k-ke

# Prenosne karakteristike

- Funkcionalne aproksimacije
  - Dovoljno proste radi lakog proračuna
  - Nema gotovog metoda, analiza i iskustvo su praktično jedini način
  - Inicijalno proveriti da li neka standardna funkcija zadovoljava, ako ne ide se na složenije tehnike


# Prenosne karakteristike

- Funkcionalne aproksimacije

- Linearna prenosna k-ka

$$E = A + Bs.$$

- *B osjetljivost*



- Često je praktično nemoguće imati nultu pobudu senzora, zato se referiše u odnosu na neku početnu vrednost  $E = E_0 + B(s - s_0)$

- Inverzna prenosna k-ka

$$s = \frac{E - E_0}{B} + s_0$$

# Prenosne karakteristike

- Funkcionalne aproksimacije
  - Jako malo senzora je stvarno linearne. U stvarnosti uvek postoji makar mala nelinearnost, naročito za širok opseg pobude.
    - Linearna prenosna k-ka predstavlja samo linearnu aproksimaciju nelinearne prenosne k-ke
  - Nelinearnu prenosnu k-ku moguće je aproksimirati nelinearnom matematičkom funkcijom.


# Prenosne karakteristike

- Funkcionalne aproksimacije
  - Logaritamska aproksimacija

$$E = A + B \ln s$$

- Inverzna k-ka

$$s = e^{\frac{E-A}{B}}$$




# Prenosne karakteristike

- Funkcionalne aproksimacije
  - Eksponencijalna aproksimacija

$$E = A e^{ks}$$

- Inverzna k-ka

$$s = \frac{1}{k} \ln \frac{E}{A}$$




# Prenosne karakteristike

- Funkcionalne aproksimacije
  - Stepena aproksimacija

$$E = A + Bs^k$$

- Inverzna k-ka

$$s = \sqrt[k]{\frac{E - A}{B}}$$



# Prenosne karakteristike

- Funkcionalne aproksimacije
  - Pomenute nelinearne aproksimacije imaju mali broj parametra
    - Manje parametara je pogodnije, pod uslovom da je aproksimacija zadovoljavajuća, između ostalog i zbog kalibracije koja će biti kraća

# Prenosne karakteristike

- Linearna regresija
  - Ako merenja ulazne pobude tokom kalibracije nisu konzistentna sa velikom tačnošću i očekuju se velike slučajne greške, minimalni broj merenja neće dati dovoljnu tačnost.
  - Sa slučajnim greškama se bori metodom najmanjih kvadrata, za određivanje nagiba  $B$  i odsečka  $A$ , ponavljajući merenje  $k$  puta za ceo opseg  $s$

$$A = \frac{\Sigma E \Sigma s^2 - \Sigma s \Sigma sE}{k \Sigma s^2 - (\Sigma s)^2}, \quad B = \frac{k \Sigma sE - \Sigma s \Sigma E}{k \Sigma s^2 - (\Sigma s)^2},$$

# Prenosne karakteristike

- Polinomijalna aproksimacija
  - Ako osnovne aproksimacije ne zadovoljavaju.
    - Neka druga funkcionalna aproksimacija
    - Stepeni red, tj polinomijalna aproksimacija
  - Često dovoljno aproksimacija II ili III reda

$$E = a_2s^2 + a_1s + a_0$$

$$E = b_3s^3 + b_2s^2 + b_1s + b_0$$

# Prenosne karakteristike

- Polinomijalna aproksimacija
  - Ista tehnika može i za inverznu prenosnu k-ku

$$s = A_2E^2 + A_1E + A_0$$

$$s = B_3E^3 + B_2E^2 + B_1E + B_0$$

- Koeficijenti aproksimacija direktne i inverzne prenosne k-ke mogu se dobiti jedni iz drugih, ali obično nema potrebe
  - U zavisnosti od slučaja, dovoljna je jedna aproksimacija.
- Što veći red polinoma bolje poklapanje, ali u uskom opsegu čest dovoljan samo II red, ako je funkcija monotona

# Prenosne karakteristike

- Osetljivost
  - Kod linearne aproksimacije nagib prave


$$E = A + Bs.$$

- kod nelinearnih nije konstanta, već zavisi od vrednosti pobude u datoј tački

$$b_i(s_i) = \frac{dE(s_i)}{ds} = \frac{\Delta E_i}{\Delta s_i}$$

# Prenosne karakteristike

- Deo po deo linearna aproksimacija
  - Nelinearna prenosna k-ka se deli na sekcije koje se smatraju linearnim; zakrivljeni segmenti između čvorova se menjaju linearnim odsečcima – čvorovi su povezani pravim linijama.
    - Posmatra se samo opseg ulaza od interesa
    - Što više čvorova  $\rightarrow$  manja greška
    - Čvorovi ne moraju biti jednakо udaljeni; gušći gde je veća nelinearnost
    - U procesoru potrebno čuvati samo koordinate čvorova; između linearna interpolacija




# Prenosne karakteristike

- Splajn (*spline*) interpolacija
  - Deo po deo interpolacija polinomom (obično) trećeg reda
  - Ako se koriste polinomi trećeg reda, i drugi izvod u čvorovima nula, aproksimacija je *relaksirana*
    - čuva se glatkost prenosne karakteristike
  - Računarski resursi mogu biti problem u MCU sistemima

# Prenosne karakteristike


- Višedimenzione prenosne karakteristike
  - Prenosna karakteristika može zavisiti od više pobuda
    - Senzor vlažnosti: vlažnost i temperatura
    - Termalni radijacioni (IR) senzor: absolutne temperature objekta i samog senzora

$$V = G(T_b^4 - T_s^4)$$



# Prenosne karakteristike

- **Određivanje pobude**
  - Analitička jednačina, pravolinijski
  - Deo po deo linearna aproksimacija
    - Najpre odrediti u kom segmentu se nalazi pobuda
    - Linearna aproksimacija na segmentu
$$s_x = s_i + \frac{n_x - n_i}{n_{i+1} - n_i} (s_{i+1} - s_i)$$
    - Jednostavno za MCU, LUT sadrži koordinate čvorova



# Prenosne karakteristike

- **Određivanje pobude**
  - Iterativno određivanje pobude (Njutnova metoda) ako je poznata direktna prenosna k-ka
    - Prepostavi se vrednost pobude  $s = s_0$  i onda izračunava niz vrednosti koji konvergira ka tačnoj
    - Metod razumno brzo konvergira, naročito ako je početna vrednost bliska stvarnoj

$$s_{i+1} = s_i - \frac{f(s_i) - E}{f'(s_i)}$$

# Prenosne karakteristike

- **Određivanje pobude**
  - Iterativno određivanje pobude (Njutnova metoda)
    - Primer  $f(s) = as^3 + bs^2 + cs + d \quad s_{i+1} = s_i - \frac{f(s_i) - E}{f'(s_i)}$ 
$$s_{i+1} = s_i - \frac{as_i^3 + bs_i^2 + cs_i + d - E}{3as_i^2 + 2bs_i + c} = \frac{2as_i^3 + bs_i^2 - d + E}{3as_i^2 + 2bs_i + c}$$
    - Metod proizvodi velike greške ako je osetljivost (prvi izvod prenosne k-ke) mala – tamo gde je prenosna k-ka ravna
    - Ako je teško naći prvi izvod onda se može koristiti osetljivost računata preko priraštaja

# Karakteristike senzora

- Prilikom izbora senzora prvo definisati zahteve određene aplikacije → onda se može istražiti šta je dostupno
  - Proučavanje dokumentacije i određivanje šta je potrebno a šta dostupno
  - Iskušenje je uzeti NAJBOLJI dostupni senzor, ali previše dobar senzor nije dobra inženjerska praksa zbog ekonomičnosti

# Karakteristike senzora

- **Zahtevi za moderne senzore**
  - Ugradnja u male uređaje → integracija sa potrebnim komponentama (kondicioniranje signala, obrada signala, komunikaciona kola). Senzor nije samo davač, već integrисани samodovoljan *senzorski modul* – minijaturni instrument koji detektuje, kondicionira, digitalizuje, obrađuje, daje izlaz i komunicira.
  - Niska potrošnja, mala veličina/težina, visoka tačnost, stabilnost, brz odziv...


# Karakteristike senzora

- **Zahtevi za moderne senzore**
  - “10 zapovesti” za moderne senzore (za mobilne uređaje)
    - Svaka je neophodna

1	Intelligent sensor: built-in signal conditioner and DSP
2	Built-in communication circuit ( $I^2C$ , NFC, Bluetooth, etc.)
3	Integrated supporting components (optics, thermostat, blower, etc.)
4	High selectivity of the sensed signal (reject interferences)
5	Fast response
6	Miniature size to fit a mobile device
7	Low power consumption
8	High stability in changing environment
9	Lifetime stability: no periodic recalibration or replacement
10	Low cost at sufficiently high volumes


# Karakteristike senzora

- **Zahtevi za moderne senzore**
  - Sprega senzora sa mobilnim telefonom
    - a unutrašnji, b u futroli, c preko porta, d bežično




# Karakteristike senzora

- Zahtevi za moderne senzore
  - Primer integracije



# Karakteristike senzora


- **Pun opseg signala na ulazu (span, input FS)**
  - Dinamički opseg pobude koji se može konvertovati, najveća moguća vrednost na ulazu koja uzrokuje prihvatljivu grešku
- **Pun opseg signala na izlazu (output FS)**
  - Razlika izlaza kada je pobuda minimalna i maksimalna za analogni izlaz, za digitalni izlaz vrednost kada je ulaz FS
    - Uzimaju se u obzir sva odstupanja od idealne prenosne karakteristike.



# Karakteristike senzora

- **Tačnost**

- Praktično netačnost
- Najveće odstupanje izlaza senzora od idealne ili stvarne vrednosti na ulazu. Stvarna vrednost ulaza se razmatra sa izvesnom nesigurnošću – ne možemo biti apsolutno sigurni kolika je
- Razlika između vrednosti koja se dobija na osnovu izlaza i stvarne vrednosti na ulazu




# Karakteristike senzora

- **Tačnost**

- Stvarna prenosna k-ka se retko poklapa sa idealnom

- Varijacije materijala, veština radnika, greške u projektovanju, tolerancije proizvodnje → familije stvarnih prenosnih k-ka, iako su senzori testirani pod istim uslovima


- Sve prenosne k-ke moraju biti u okviru specificirane tačnosti, u granicama  $\pm\Delta$ . Stvarne k-ke se razlikuju od idealne za  $\pm\delta$ , gde je  $\delta \leq \Delta$ .



# Karakteristike senzora

- **Tačnost**


- (Ne)tačnost uključuje varijacije od komada do komada, histerezis, mrtvu zonu, kalibraciju i greške ponovljivosti
- Granice tačnosti se koriste za analizu najgoreg slučaja
- Radi poboljšanja je potrebno redukovati broj faktora koji utiču na grešku
  - Ne verovati podacima proizvođača, već kalibrirati svaki komad



# Karakteristike senzora

- **Tačnost**


- Granice mogu bolje pratiti stvarnu karakteristiku → bolja tačnost
- Postiže se kalibracijom u više tačaka i fitovanjem
  - Granice tačnosti ne oko idealne krive već oko kalibracione krive koja se dobija kalibracijom
- Tako granice ne uključuju varijacije od komada do komada
- Ovako se postiže tačnije merenje, ali po ceni povećanja troškova



# Karakteristike senzora

- **Tačnost**

- Granice mogu bolje pratiti stvarnu karakteristiku → bolja tačnost
- Postiže se kalibracijom u više tačaka i fitovanjem
  - Granice tačnosti ne oko idealna k-ke već oko kalibracione krive koja se dobija kalibracijom
- Tako granice ne uključuju varijacije od komada do komada
- Ovako se postiže tačnije merenje, ali po ceni povećanja troškova




# Karakteristike senzora

- **Tačnost**
  - Često se definiše kao maksimalna, tipična ili srednja greška
  - Predstavljanje tačnosti
    - U jedinici pobude npr  $0.15\text{ }^{\circ}\text{C}$ , kada je greška nezavisna od vrednosti ulaznog signala – posledica aditivnog šuma ili sistemskog ofseta, ali i drugih uzroka. Obično se navodi i opseg ulaza za koji važi
    - U procentima pune skale (FS), pogodno za linearne senzore, ili deo opsega nelinearnih senzora
    - U procentima merenog signala, zgodno za nelinearne senzore, ali nije preporučljivo jer greška tipično zavisi od pobude. Zato je bolje podeliti opseg ulaza na male kvazilinearne odsečke i koristiti prethodni način
    - U jedinicama izlaznog signala – korisno za senzore sa digitalnim izlazom.
  - Šta koristiti zavisi od aplikacije
  - Kod modernih senzora se često umesto tačnosti koristi *nesigurnost* koja kombinuje sve sistemske i slučajne efekte i nije ograničena samo na netačnost senzora.


# Karakteristike senzora

- **Greška kalibracije**
  - Dozvoljena netačnost kada je senzor kalibriran u fabrici.
  - Nije obavezno ista za svaku vrednost pobude
  - Greška merenja odziva  $A_2$ 
    - Greška odsečka  $\delta_a = a_1 - a = \frac{\Delta}{s_2 - s_1}$
    - Greška nagiba  $\delta_b = -\frac{\Delta}{s_2 - s_1}$
  - Drugi izvor greške je referentni senzor



# Karakteristike senzora

- **Histerezis**
  - Odstupanje izlaza senzora za neku vrednost ulaza kada joj se prilazi iz različitih pravaca.
    - Geometrija dizajna
    - Trenje
    - Strukturne promene u materijalima




# Karakteristike senzora

- **Nelinearnost**
  - Kod senzora čija se prenosna k-ka može predstaviti pravom linijom.
  - Maksimalno odstupanje stvarne k-ke od prave linije
  - Kada se vrši višestruka kalibracija potrebno je naznačiti najgoru linearnost
  - U procentima FS ili jedinicama ulaza.
  - Bez smisla ako se ne naznači u odnosu na koju pravu liniju se definiše
    - Nekoliko načina da se prava linija provuče kroz prenosnu k-ku

# Karakteristike senzora

- **Nelinearnost**
  - Provlačenje linije kroz krajnje tačke
    - Najmanja greška na krajevima opsega




# Karakteristike senzora

- **Nelinearnost**
  - Ako je potrebna bolja linearnost u nekom užem opsegu (npr medicinski termotetar 36-38 °C)
    - Tada se linija provlači kroz tačku koja je na sredini tog opsega, kao tangenta prave prenosne k-ke
    - Nelinearnost je tada najmanja u opsegu od interesa

# Karakteristike senzora


- **Nelinearnost**

- Nezavisna linearost se odnosi na tzv najbolju pravu liniju, koja je na sredini između dve prave linije koje su međusobno najbliže i obuhvataju celu realnu prenosnu k-ku
- Kada se ne može izdvojiti značajniji deo opsega ulaza



# Karakteristike senzora


- **Zasićenje**
  - Pri nekim nivoima pobude, izlaz senzora se više ne menja – nelinearnost na kraju opsega, tj zasićenje



# Karakteristike senzora


- **Ponovljivost**

- Senzor pod istim uslovima ne daje na izlazu istu vrednost
- Maksimalna razlika očitavanja u dva uzastopna merenja
  - Obično u procentima FS
- Zbog termalnog šuma, nagomilavanja nanelektrisanja, plastičnosti materijala...



# Karakteristike senzora

- **Mrtva zona**
  - Neosetljivost senzora na promene ulazog signala u određenom opsegu



# Karakteristike senzora


- **Rezolucija**
  - Najmanja promena pobude koja može da se detektuje
  - Pobuda se kontinualno menja, ali neki senzori i kada nema šuma nemaju gladak izlaz
    - Npr za senzor pokreta: *rezolucija – minimalni pomeraj objekta za 20cm na udaljenosti od 5m*
    - Za žičani potenciometarski senzor ugla: *minimalni ugao 0.5°*
    - Nekad se izražava u procentima FS. Ako je FS 270 °, rezolucija je 0.18% FS.
    - Ne mora da bude konstantna na celom opsegu, zato postoje tipična, srednja, i najlošija.
  - Za digitalni senzor rezolucija je broj bita, ali se mora znati ili FS ili vrednost LSB.
  - Kada ne postoje merljivi skokovi na izlazu, kaže se da je rezolucija infitezimalna (pogrešno je reći beskonačna)

# Karakteristike senzora

- **Specifične osobine**
  - Za neke specifične senzore postoje specifične osobine
    - Npr detektori svetla su osetljivi u nekom ograničenom delu optičkog spektra. Zato je za njih potrebno naznačiti spektralni odziv.

# Karakteristike senzora


- **Izlazna impedansa**
  - Potrebno je znati zbog boljeg povezivana senzora i interfejsnog kola
  - Strujni senzor što veću, naponski što manju



# Karakteristike senzora

- **Izlazni format**

- Skup izlaznih električnih karakteristika samog senzora ili zajedno sa integrisanom pobudom (eksitacijom) i kondicionerom signala
  - Napon, struja, nanelektrisanje, frekvencija, amplituda, faza, polaritet, oblik signala, kašnjenje, digitalni kod...



# Karakteristike senzora

- **Izlazni format**
  - Od digitalnih veza, najpopularnija je serijska
    - PWM, UART, I2C, SPI

# Karakteristike senzora

- **Eksitacija**
  - Signal potreban da senzor bude aktivan
    - Opseg napona ili struja, negde svetlost, magnetno polje, uopšteno bilo koja vrsta signala
    - Za neke senzore je potrebna određena frekvencija i oblik eksitacije, kao i stabilnost – nagle promene u eksitaciji mogu promeniti prenosnu k-ku, generisati šum, i uzrokovati greške na izlazu
  - Npr električna struja koja teče kroz termistor:

Maximum current through a thermistor	in still air	50 µA
	in water	1 mA

# Karakteristike senzora

- **Dinamičke karakteristike**
  - Kada se pobuda menja značajnom brzinom izlaz senzora je ne prati verno
    - Senzor i njegova sprega sa pobudom ne reaguju uvek trenutno, tako da postoji *dinamička greška*, koja je uvek vremenski zavisna
    - Ako je senzor deo upravljačkog sistema koji ima svoje dinamičke karakteristike, može doći do oscilacija
  - *Vreme zagrevanja*, vreme od momenta uključivanja napajanja senzora pa do momenta kada senzor radi ispravno. Kod mnogih je ono zanemarljivo kratko, ali npr kod hemijskih i temperaturnih nije (sekunde do minuta)


# Karakteristike senzora

- **Dinamičke karakteristike**
  - Koriste se diferencijalne jednačine sa konstantnim koeficijentima
  - *Senzor nultog reda* ima prenosnu k-ku koja je vremenski nezavisna – u njemu nema komponenti koje skladište energiju. Trenutno reaguje na promenu pobude.
  - *Senzor prvog reda* ima jedan element koji skladišti energiju

$$b_1 \frac{dE(t)}{dt} + b_0 E(t) = s(t)$$

# Karakteristike senzora

- **Dinamičke karakteristike**
  - Primer prvog reda termometar gde se energija skladišti u termalnoj kapacitivnosti senzora u kućištu.
  - Karakteriše se frekvencijskim odzivom, graničnim učestanostima (gornja i donja)
  - Brzina odziva je povezana sa f. odzivom (promena pobude u vremenu)




# Karakteristike senzora

- **Dinamičke karakteristike**
  - Brzina odziva se definiše i kao vreme potrebno da izlaz dostigne neki nivo, npr 63% ili 90% ustaljenog stanja nakon nagle promene pobude.
  - Za senzor prvog reda koristi se vremenska konstanta, mera inercije senzora
$$E = E_m \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$
  - Za  $t = \tau$ ,
$$\frac{E}{E_m} = 1 - \frac{1}{e} = 0.6321$$
    - Nakon protekle jedne vremenske konstante, senzor dostiže 63% konačnog odziva

# Karakteristike senzora

- **Dinamičke karakteristike**
  - Gornja granična učestanost pokazuje koliko brzo senzor reaguje, a donja kako obrađuje sporo promenljive signale
  - Šac metoda kod senzora prvog reda
$$f_c \approx \frac{0.159}{\tau}$$
  - Fazna karakteristika pokazuje koliko izlaz kasni u odnosu na ulaz na nekoj određenoj učestanosti – bitno kod obrade periodičnih signala
    - Kod upravljačkih sistema sa povratnom spregom redukuje faznu marginu što može dovesti do nestabilnosti



# Karakteristike senzora


- **Dinamičke karakteristike**
  - *Senzor drugog reda* ima dva elementa koji skladište energiju
$$b_2 \frac{d^2E(t)}{dt^2} + b_1 \frac{dE(t)}{dt} + b_0 E(t) = s(t)$$
    - Primer akcelerometar koji ima oprugu i inerciju
  - Odziv drugog reda se primećuje kod senzora čiji odziv sadrži periodični signal.
    - Ako je periodični signal kratak u pitanju je prigušeni senzor
    - Može trajati duže ili neprestano oscilovati, što je za većinu senzora pokazatelj lošeg rada

# Karakteristike senzora

- **Dinamičke karakteristike**
  - Senzori drugog reda se karakterišu rezonantnom učestanošću
    - Izlaz se značajno povećava a ulaz ne
    - Zavisi od mehaničkih, termičkih i električnih karakteristika senzora
  - Ako odziv senzora odgovara II redu proizvođač daje rez f-ju i faktor prigušenja
  - Radni opseg učestanosti senzora uopšte bi trebalo da bude ispod (barem 60%) ili iznad rezonantne učestanosti
    - Kod nekih selektivnih senzora ovo ne važi, već se koristi baš ta učestanost (akustički senzor loma stakla npr)

# Karakteristike senzora

- **Dinamičke karakteristike**
  - A senzor 0. reda
  - B senzor 1. reda sa gornjom g.u.
  - C senzor 1. reda sa donjom g.u.
  - D senzor 1. reda sa gornjim i donjom g.u.
  - E uski propusni opseg sa rez.u.
  - F široki propusni opseg sa rez.u.



# Karakteristike senzora

- **Dinamičke karakteristike**


- Prigušenje je progresivna redukcija oscilacija kod senzora koji je reda većeg od prvog

- Odziv brz bez premašenja: *kritično prigušen*
    - Odziv sa premašenjem: *nedovoljno prigušen*
    - Odziv sporiji nego kritičan: *previše prigušen*

- **Faktor prigušenja** odnos prigušenja senzora i kritičnog prigušenja

- Kod osciatornog odziva se može izmeriti

$$\frac{F}{A} = \frac{A}{B} = \frac{B}{C} = \dots$$



# Karakteristike senzora

- **Uslovi okoline**
  - I dok radi i dok ne radi, senzor je pod uticajem okoline. Proizvođači obično navode sve faktore okoline koji utiču na rad senzora
  - *Uslovi skladištenja*, kada senzor nije u radu
    - Određeni period bez trajne promene karakteristika
      - Često minimalna i maksimalna temperatura i maksimalna (nekondenzujuća) relativna vlažnost na tim temperaturama.
      - Kod nekih senzora maksimalni pritisak, prisustvo gasova, kontaminirajuća isparenja

# Karakteristike senzora

- **Uslovi okoline**
  - Kratkotrajna i dugotrajna stabilnost su deo specifikacije tačnosti
  - *Kratkotrajna stabilnost* (drift) je promena performansi senzora u toku minuta, sati, pa i dana.
    - Drugi način da se iskaže ponovljivost jer je drift dvosmeran – ultraspori šum

# Karakteristike senzora

- **Uslovi okoline**
  - *Dugotrajna stabilnost* (starenje, aging) se vezuje sa ireverzibilnim promenama električnih, termalnih, mehaničkih ili hemijskih osobina materijala senzora.
    - Obično jednosmeran i dešava se tokom meseci ili godina.
    - Jako bitan za senzore kod preciznih merenja
    - Veoma zavisi od uslova skladištenja i rada, koliko je senzor izolovan od okoline, i koji materijali se koriste za senzor
      - Organski materijali su kritični

# Karakteristike senzora

- **Uslovi okoline**
  - Način da se poboljša dugotrajna stabilnost je da se senzor izloži ubrzanim ekstremnom starenju pre korišćenja.
    - Faktori okoline od minimalnih do maksimalnih se menjaju nekoliko puta (npr temperatura)
  - Tako se poboljšava stabilnost, ali i pouzdanost (uočavaju se skriveni defekti)

# Karakteristike senzora

- **Uslovi okoline**
  - Prilikom rada, mnogi faktori utiču na rad senzora
    - Npr senzor vazdušnog pritiska je izložen i temperaturi vazduha, vlažnosti, vibracijama, jonizujućem zračenju, elektromagnetskom polju, gravitaciji...
    - Svi ovi faktori bi mogli i obično stvarno utiću na rad senzora
    - Neki uslovi okoline imaju multiplikativni efekat, tj. menjaju prenosnu k-ku
      - Npr osetljivost otporne merne trake zavisi od temperature

# Karakteristike senzora

- **Uslovi okoline**
  - Stabilnost senzora u odnosu na uslove okoline je veoma važna
    - Npr piezoelektrični akcelerometar može da generiše lažne signale ako je izložen nagloj promeni temperature, elektrostatičkom pražnjenju, triboeletričnom efektu, vibracijama kabla, elektromagnetnoj interferenciji...
    - U takvim slučajevima potrebne dodatne mere
      - zaštitno kućište, električno oklapanje, termička izolacija ili termostat, ili korišćenje diferencijalnog dizajna.

# Karakteristike senzora

- **Uslovi okoline**
  - Temperaturni efekti moraju biti poznati
  - Radni opseg temperatura definisan je donjom i gornjom granicom u okviru kojih se zvanično radi sa zadatom tačnošću
  - Mnoge karakteristike senzora se menjaju sa temperaturom i menjaju prenosnu k-ku
  - Kompenzacioni elementi se ubacuju u senzor ili u kolo za kondicioniranje signala

# Karakteristike senzora

- **Uslovi okoline**
  - *Samozagrevanje* se uzima u obzir ako se energija eksitacije apsorbuje od strane senzora i menja temperaturu tako da utiče na tačnost
  - Primer termistor koji se eksituje strujom. Ako je sprega sa okolinom loša, temperatura senzora raste → dolazi do grešaka
    - Sprega zavisi od medijuma u kojem se senzor nalazi, najgora u nepokretnom vazduhu

$$\Delta t^\circ = \frac{V}{R(\xi vc + \alpha)}$$

# Karakteristike senzora

- **Pouzdanost** je mogućnost senzora da vrši određenu funkciju pod zadatim uslovima u zadatom periodu
- U statističkom smislu kao verovatnoća da će uređaj raditi bez otkaza (trenutnog ili trajnog) u određenom vremenu ili tokom nekog broja korišćenja.
- Retko se specificira, jer nema opšte dogovorene metrike.

# Karakteristike senzora

- Jedna od mera pouzdanosti je MTTF (mean time to failure)

$$\text{MTTF} = \frac{1}{n} \sum_i (t_{fi} - t_{0i})$$

- Razna testiranja
  - Ekstremno testiranje (Extreme testing)
  - Ubrzano testiranje (Accelerated Life Testing)

# Karakteristike senzora

- **Nesigurnost**
  - Ništa na svetu nije idealno.
    - Materijali nisu baš onakvi kakvi mislimo da jesu, naše znanje o njima je uvek približno
    - Mašine nisu idealne i nikad ne proizvode komade identične crtežima
    - Sve komponente imaju drift zbog okoline i starenja
    - Spoljašnji uticaji mogu ući u sistem i promeniti izlazni signal
    - Ljudski faktor je uvek prisutan

# Karakteristike senzora

- **Nesigurnost**
  - Svaki merni sistem sastoji se od velikog broja komponenti
    - Koliko god merenje bilo tačno, ono je uvek procena stvarne vrednosti.
    - Rezultat merenja je kompletan samo ako ga prati i kvantitativna mera njegove nesigurnosti
  - Kada se vrše pojedinačna merenja pod realnim uslovima očekujemo da senzor pobudu  $s$  predstavi nešto drugačijom vrednošću  $s'$ , tako da je greška

$$\delta = s' - s$$

# Karakteristike senzora

- **Nesigurnost**
  - Greška i nesigurnost nisu isto!
    - Greška se donekle može kompenzovati, i tako doći do prave vrednosti merene veličine sa malom greškom
    - Uprkos maloj grešci, nesigurnost može biti velika jer ne можемо verovati da je greška stvarno mala
  - Faktori od kojih zavisi nesigurost:
    - **A** Oni koji se procenjuju statističkim metodama
      - Uopšteno slučajni efekti
    - **B** Oni koji se procenjuju na drugi način
      - Uopšteno sistemski efekti

# Karakteristike senzora

- **Nesigurnost**
  - Tip A se uopšteno specificira preko standardne devijacije  $\sigma_i$ , i broja stepeni slobode  $\nu_i$ . *Standardna nesigurnost* je tada

$$u_i = \sigma_i$$

i ona opisuje svaku od komponenti nesigurnosti koja utiče na ukupnu nesigurnost

# Karakteristike senzora

- **Nesigurnost**
  - Standardna nesigurnost tipa B se procenjuje na osnovu naučne procene na osnovu raspoloživih informacija
    - Prethodna merenja
    - Iskustvo sa ili znanje o ponašanju i osobinama senzora, materijala, i instrumenata
    - Specifikacije proizvođača
    - Podaci dobijeni kalibracijom i slični izveštaji
    - Nesigurnosti referentnih podataka

# Karakteristike senzora

- **Nesigurnost**
  - Kada su poznate A i B nesigurnosti, potrebno ih je kombinovati da bi se dobila *kombinovana standardna nesigurnost*.

$$u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_i^2 + \cdots + u_n^2}$$

# Karakteristike senzora

- **Nesigurnost**
  - Primer termometar sa termistorom

Source of uncertainty	Standard uncertainty (°C)	Type
<i>Calibration of sensor</i>		
Reference temperature source	0.03	A
Coupling between reference and sensor	0.02	A
<i>Measured errors</i>		
Repeated observations	0.02	A
Sensor inherent noise	0.01	A
Amplifier noise	0.005	A
DVM error	0.005	A
Sensor aging	0.025	B
Thermal loss through connecting wires	0.015	A
Dynamic error due to sensor's inertia	0.005	B
Transmitted noise	0.02	A
Misfit of transfer function	0.02	B
<i>Ambient drifts</i>		
Voltage reference	0.01	A
Bridge resistors	0.01	A
Dielectric absorption in A/D capacitor	0.005	B
Digital resolution	0.01	A
<i>Combined standard uncertainty</i>	<b>0.062</b>	

# Karakteristike senzora

- **Nesigurnost**
  - Mora se biti veoma pažljiv da se ne previdi neka nesigurnost kada se računa kombinovana, ne samo u senzoru već i u interfejsnom kolu, eksperimentalnom setapu, i objektu merenja.
  - U obzir se moraju uzeti i razni uslovi okoline (temperatura, vlažnost, pritisak, varijacija napona napajanja, preneseni šum, starenje...)

# Karakteristike senzora

- **Nesigurnost**
  - Nebitno koliko je izmerena vrednost bliska stvarnoj, ne može se biti siguran koliko je tačna. Izračunata kombinovana standardna nesigurnost ne garantuje da će greška uvek biti manja.
  - To je samo standardna devijacija
  - Sama reč nesigurnost označava da je u pitanju procena i nema dobro definisane granice.