

# Projektovanje IoT sistema

## Senzori


Vladimir Rajović, prema  
*J.Fraden Handbook of Modern Sensors*

# Fizički principi merenja

- Od interesa senzori koji konvertuju neelektričnu u električnu veličinu

# Fizički principi merenja

- **Kapacitivnost / kondenzator**




$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

- Da bi se napravio kapacitivni senzor potreban je loš kondenzator 😊 (dobar kondenzator je otporan na uslove okoline)
- Kod kapacitivnog senzora kapacitivnost je modulisana spoljašnjom pobudom ili signalom sa izlaza posrednog pretvarača
- Promenom geometrije menja se kapacitivnost


# Fizički principi merenja

- **Kapacitivnost / kondenzator**

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln \frac{b}{a}}$$



- Cilindrični kondenzator, i mogućnost realizacije merača pomeraja (koaksijalna struktura ipak problem u integrisanoj tehnologiji)



# Fizički principi merenja


- **Kapacitivnost / kondenzator**
  - Ako između elektroda nije vakuum

$$C = \epsilon_0 \kappa G$$

$\kappa$  dielektrična konstanta,  $G$  faktor geometrije

- Dielektrična konstanta zavisi od materijala, temeperature, vlage, učestanosti...

- Zavisnost diel. k-te vode od temperature →



# Fizički principi merenja

- **Kapacitivnost / kondenzator**


- Kapacitivni senzor nivoa vode

- Ukupna kapacitivnost


$$C_h = C_1 + C_2 = \epsilon_0 G_1 + \epsilon_0 \kappa G_2$$

$$C_h = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{b}{a}} [H + h(\kappa_w - 1)]$$

$$C_{\min} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{b}{a}} H$$




» Kako dielektrična konstanta vode zavisi od temperature, potrebno je i merenje temperature



# Fizički principi merenja

- **Kapacitivnost / kondenzator**
  - Kapacitivni senzor vlažnosti
    - Dielektrik je higroskopan, tj može da apsorbuje molekule vode. Diel. k-ta zavisi od količine apsorbovane vlage



# Fizički principi merenja

- **Induktivnost**

- Solenoid dužine  $l$ , gustine navojaka  $n$ , površine poprečnog preseka  $A$ , u vakuumu

$$L = \frac{N\Phi_B}{i} = \mu_0 n^2 l A$$

- Ako je unutar solenoida magnetno jezgro

$$L = \mu_0 \mu_r n^2 g G$$

- $g$  zavisi od dimenzija i položaja jezgra,  $G$  geometrijski faktor solenoida
    - !Magnetna permeabilnost materijala zavisi od struje koja teče kroz njega! Zato korekcionni faktor  $\eta_i$

$$L = \mu_0 \mu_r n^2 \eta_i g G$$

# Fizički principi merenja

- **Induktivnost**

$$L = \mu_0 \mu_r n^2 \eta_i g G$$


- Promena bilo čega sa desne strane (osim permeabilnosti vakuma) moduliše induktivnost
  - Merenje pomeraja prilikom merenja sile, pritiska, pozicije...

# Fizički principi merenja

- Međusobna induktivnost dva namotaja

$$M = k\sqrt{L_1 L_2}$$

- a) promena geometrije
- b) pokretno jezgro
- c) pokretni namotaj
- d) promenljiva sprega



# Fizički principi merenja

- **Otpornost**

$$R = \rho \frac{l}{a}$$

- Da bi se napravio otporni senzor, treba naći način da se menja ili specifična otpornost ili geometrija senzora

# Fizički principi merenja

- **Otpornost**
  - Temperaturna osetljivost otpornika
    - Specifična otpornost materijala nije konstanta – u nekom uskom opsegu može se aproksimirati termalnom osetljivošću  $\alpha$ , koja predstavlja temperaturni koeficijent otpornosti (TCR)
$$\rho = \rho_0 \left( 1 + \alpha \frac{t - t_0}{t_0} \right)$$
    - U širokom opsegu, spec otpornost je nelinearna funkcija temperature

# Fizički principi merenja


- **Otpornost**

- **Temperaturna osetljivost otpornika**

- Specifična otpornost volframa se za neprecizne primene može modelovati linearom zavisnošću
    - Kada je potrebna bolja tačnost koristi se polinomijalna aproksimacija

$$\rho = 4.45 + 0.0269t + 1.914 \times 10^{-6}t^2$$

- Metali imaju pozitivan TCR (PTC), poluprovodnici i oksidi imaju negativan TCR (NTC); NTC po pravilu imaju veliku nelinearnost



# Fizički principi merenja

- **Otpornost**
  - **Temperaturna osetljivost otpornika**
    - Standardni “dobar” otpornik ima  $\alpha = 10^{-5}$  i manje
    - “Loš” otpornik je dobar senzor ako je TCR veliko i predvidljivo
  - Dve vrste otpornih temperaturnih senzora, termistori i i otporni temperaturni detektori (RTD)

# Fizički principi merenja

- **Otpornost**

- RTD obično od platine, radni opseg do  $600^{\circ}\text{C}$

$$R = R_0(1 + 36.79 \times 10^{-4}t)$$


$R_0$  na  $0^{\circ}\text{C}$

- Mala nelinearnost uzrokuje velike greške u širokom opsegu

$$R = R_0(1 + 39.08 \times 10^{-4}t - 5.8 \times 10^{-7}t^2)\Omega$$

(tačnost bolja od  $0.01^{\circ}\text{C}$ )

- Koeficijenti zavise od čistoće materijala i tehnologije!



# Fizički principi merenja


- **Otpornost**

- **Termistori** su otpornici sa velikim, negativnim (NTC) ili pozitivnim (PTC) TCR

- Za merenja se obično koriste NTC
  - PTC zbog velike nelinearnosti za primene u uskom opsegu

- Keramički poluprovodnici, najčešće metalni oksidi

$$R_t = R_0 e^{\beta \left( \frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)}$$



# Fizički principi merenja


- **Otpornost**

- Osetljivost otpornika na istezanje

- Istezanje menja spec otpornost ili geometriju
      - Piezorezistivnost
    - Može da se koristi kao deo mnogih složenih senzora:  
pomeraj, sila, pritisak...

- Naprezanje  $\sigma = \frac{F}{a} = E \frac{dl}{l} = Ee$

- $E$  Jungov modul elastičnosti,  $dl/l = e$  istezanje  
(normalizovana deformacija)



# Fizički principi merenja

- **Otpornost**

- Osetljivost otpornika na istezanje


- Zapremina ostaje ista

$$R = \frac{\rho}{v} l^2 \quad \frac{dR}{dl} = 2 \frac{\rho}{v} l$$

- Osetljivost veća za duže i tanje žice velike spec otpornosti



$$\frac{dR}{R} = S_e e \quad dl/l = e$$

za metalne žice osetljivost  $S_e$  2–6, za poluprovodnike 40–200,  
ali kod poluprovodnika je osetljivost temperaturno zavisna



# Fizički principi merenja

- **Otpornost**
  - **Osetljivost otpornika na vlagu**
    - Količina vlage koju otpornik može da apsorbuje utiče na spec otpornost – kod higroskopskih materijala ona je veoma zavisna od koncentracije apsorbovanih molekula vode (*higristori*)
    - Nelinearna zavisnost




# Fizički principi merenja

- **Otpornost**
  - **Osetljivost otpornika na vlagu**
    - Vreme odziva 10-30s, skraćuje se “na promaji”
    - Otpornost  $1k - 100M$
    - Potrebna eksitacija, ali ne sme imati DC komponentu kako bi se izbeglo uništenje senzora zbog polarizacije u materijalu

# Fizički principi merenja

- **Piezoelektrični efekat**
  - Generisanje (u stvari preraspodela) naelektrisanja u kristalnom materijalu nakon izlaganja naprezanju
    - Prirodni kristali i veštačke polarizovane keramike i polimeri (feroelektrične osobine)
  - Naelektrisanje se pojavljuje na površini materijala nakon pritiskanja




# Fizički principi merenja

- **Piezoelektrični efekat**

- Da bi se prikupilo naelektrisanje, potrebne su barem dve elektrode na suprotnim stranama kristala

- Piezoelektrični senzor postaje kondenzator, čiji dielektrik predstavlja generator naelektrisanja
- Elektrode izjednačavaju naelektrisanje tako da se ne zna mesto pritiska
  - Ako se koristi više elektroda moguće je lokalizovati mesto delovanja sile
- Istezanje u materijalu “puni” kondenzator
- Ako se spolja dovede napon dolazi do mehaničke deformacije – reverzibilni efekat



# Fizički principi merenja

- **Piezoelektrični efekat**

- Za opis efekta koristi se vektor polarizacije

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_{xx} + \mathbf{P}_{yy} + \mathbf{P}_{zz}$$

- Ako postoji naprezanje  $\sigma$

$$P_{xx} = d_{11}\sigma_{xx} + d_{12}\sigma_{yy} + d_{13}\sigma_{zz},$$

$$P_{yy} = d_{21}\sigma_{xx} + d_{22}\sigma_{yy} + d_{23}\sigma_{zz},$$

$$P_{zz} = d_{31}\sigma_{xx} + d_{32}\sigma_{yy} + d_{33}\sigma_{zz},$$

$d_{mn}$  piezoelektrični koeficijenti duž ortogonalnih osa – zavise od materijala i vrlo različiti → koristiti materijal tamo gde su koeficijenti najveći

# Fizički principi merenja

- **Piezoelektrični efekat**

- Generisano nanelektrisanje proporcionalno sili, npr po x osi  $Q_x = d_{11}F_x$

- Napon  $V = \frac{Q_x}{C} = \frac{d_{11}}{C}F_x$

- Kapacitivnost  $C = \kappa\epsilon_0 \frac{a}{l}$

- Izlaz senzora konačno (linearna zavisnost)

$$V = \frac{d_{11}}{C}F_x = \frac{d_{11}l}{\kappa\epsilon_0 a}F_x$$

- Kako bi se dobio veći signal, debljina kristala bi trebalo da bude veća, ili površina elektroda manja.
  - Ovo je samo maksimum opadajućeg tranzijenta, jer piezoelektrik senzor detektuje samo **promenu** sile (AC senzor)

# Fizički principi merenja


- **Piezoelektrični efekat**

$$V = \frac{d_{11}}{C} F_x = \frac{d_{11}l}{\kappa\epsilon_0 a} F_x$$

- I direkcioni koeficijenti  $d$  i permitivnost temperaturno zavisni ali u istom smeru tako da se donekle kompenzuju

# Fizički principi merenja


- **Piezoelektrični efekat**



- Radi povećanja osetljivosti, mogu se koristiti laminatne strukture

# Fizički principi merenja


- **Piezoelektrični efekat**



- Otpornost curenja  $r$  je veoma velika (velika izlazna impedansa) → posebna kola za spregu
  - Konvertori nanelektrisanja ili struje u napon
  - Naponski pojačavači sa veoma velikom ulaznom otpornošću i veoma malom ulaznom kapacitivošću

# Fizički principi merenja

- **Piroelektrični efekat**
  - Generisanje nanelektrisanja usled prenosa topline
  - Povezan sa piezoelektričnim efektom
  - U osnovi kondenzator koji se puni protokom topline, odnosno promenom temperature
    - Detektor protoka topline, a ne detektor topline




# Fizički principi merenja

- **Piroelektrični efekat**

- PiroEl materijali se spontano polarišu usled delovanja temperature
- Dipolni momenat senzora  $M = \mu Ah$   
 $\mu$  gustina dipolnog momenta, A površina, h debljina
- Naelektrisanje koje se generiše pravi jednak dipolni momenat  $M_o = Q_a \cdot h \rightarrow Q_a = \mu \cdot A$
- Sa promenom temperature menja se dipolni momenat i indukuje naelektrisanje  $\Delta Q_a = A \cdot \mu(T_a, \Delta W)$   
 $\Delta W$  povećanje termalne energije materijala

# Fizički principi merenja

- **Piroelektrični efekat**



- Struja predstavlja nanelektrisanje generisano usled protoka toplote

# Fizički principi merenja

- **Piroelektrični efekat**

- Promena temperature  $\Delta T$  :


$$\Delta Q = P_Q A \Delta T \quad C_e = \frac{\Delta Q}{\Delta V} = \kappa \epsilon_0 \frac{A}{h}$$
$$\Delta V = P_V h \Delta T$$

$$\Delta V = P_Q \frac{A}{C_e} \Delta T = P_Q \frac{\kappa \epsilon_0}{h} \Delta T$$

- Maksimum napona proporcionalan promeni temperature

# Fizički principi merenja

- **Piroelektrični efekat**
  - Polarizacija, a samim tim i piroEl koeficijent, zavisi od temperature senzora




# Fizički principi merenja

- **Piroelektrični efekat**

- Skoro trenutno se dostiže maksimum nanelektrisanja; potom opadanje sa *termalnom vremenskom konstantom*

$$\tau_T = C_T R_T = c A h R_T$$


$C_T$  termalna kapacitivnost,  
 $c$  specifična toplota,  
 $R_T$  termalna otpornost  
(gubici)



# Fizički principi merenja

- **Piroelektrični efekat**

- Dokle god postoji izvor toplote, nanelektrisanje i napon se ne vraćaju na nulu
- Vrednost napona tada odgovara toplotnom protoku sa dve strane senzora
- Vremenska konstanta  $\tau_e$  proizvod kapacitivnosti senzora i ulazne otpornosti kola za spregu




# Fizički principi merenja

- **Holov efekat**

- Detekcija magnetnog polja, pozicije, pomeraja
- Kretanje elektrona kroz magnetno polje, na njega deluje sila

$$\mathbf{F} = q\nu\mathbf{B}$$

- Magnetno polje pomera elektrone → i jedna strana postaje negativnija





# Fizički principi merenja

- **Holov efekat**
  - Na konstantnoj temperaturi

$$V_H = hiB \sin \alpha$$


$h$  ukupna osetljivost,  
zavisi od materijala,  
geometrije i temperature

- Holov efekat može biti pozitivan i negativan, zavisi od vrste nosioca nanelektrisanja



# Fizički principi merenja

- **Holov efekat**
  - Ekvivalentno kolo Holovog senzora
  - Pored ulaze i izlazne otpornosti, karakteristike:
    - Ofset bez magnetnog polja
    - Osetljivost
    - Temperaturni koeficijent osetljivosti



# Fizički principi merenja

- **Holov efekat**
  - Često se prave od silicijuma
    - Moguća integracija sa pratećim elektronskim kolima
      - Bitno jer je Holov napon jako mali
    - Silicijum piezorezistivan, zato su Holovi senzori podložni mehaničkim uticajima
    - Takođe temperaturna zavisnost otpornosti
      - Zato bolje strujna nego naponska pobuda

# Fizički principi merenja

- **Zvučni talasi**

- Naizmenično skupljanje i širenje medija sa određenom učestanošću
  - Oscilacije u pravcu širenja talasa, zato su u pitanju longitudinalne mehaničke oscilacije
  - *Zvuk* u odnosu na ljudsko čulo sluha 20Hz-20kHz
  - *Infrazvuk* ispod 20Hz, *ultrazvuk* iznad 20kHz
    - Infrazvuk interesantan u analizi struktura građevina, predviđanju zemljotresa i u slučaju drugih velikih objekata
      - » Infrazvuk relativno velike amplitude može se osetiti

# Fizički principi merenja

- **Zvučni talasi**
  - Kada se neka sredina skupi, zapremina se smanjuje
    - Odnos promene pritiska i relativne promene zapremine se naziva zapreminske modulo elastičnosti sredine

$$B = -\frac{\Delta p}{\Delta V/V} = \rho_0 v^2$$

$\rho_0$  gustina van zone skupljanja, brzina zvuka u sredini  $v$

- Brzina zvuka zavisi od elastičnosti i inercije sredine, koji oba zavise od temperature

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho_0}},$$

# Fizički principi merenja

- **Zvučni talasi**

- Brzina u čvrstima sredinama zavisi od Jangovog modula elastičnosti i Poasonovog odnosa

$$v = \sqrt{\frac{E(1-\nu)}{\rho_0(1+\nu)(1-2\nu)}}$$

- Zvučni talas može se posmatrati kao talas pritiska
    - Razlika između trenutnog i srednjeg pritiska je *akustički pritisak*
    - Tokom propagacije talasa, čestice osciluju sa trenutnom brzinom  $\xi$ .
    - Akustička impedansa  $Z = \frac{P}{\xi}$ , za sredine bez gubitaka  $Z = \rho_0 v$

# Fizički principi merenja

- **Zvučni talasi**

- *Intenzitet talasa* (snaga po jediničnoj površini)


$$I = P\xi = \frac{P^2}{Z}$$

- *Nivo zvuka*  $\beta = 10\log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)$ ,  $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$  prag čujnosti za ljudsko uho

- Kako je zvuk putujući talas pritiska, to se može meriti senzorima pritiska prilagođenim (učestanost, intenzitet) sredini kroz koju zvuk putuje

# Fizički principi merenja

- **Zebekov termoelektrični efekat**
  - Ako se dva kraja provodnika nalaze na različitim temperaturama javljaju se gradijent toplote, električno polje i priraštaj napona  $dV_a = \alpha_a \frac{dT}{dx} dx$
  - Ako je materijal homogen  $dV_a = \alpha_a dT$





# Fizički principi merenja

- **Zebekov termoelektrični efekat**

- Da bi se merilo, potrebno je imati spoj dva različita provodnika

- Napon zavisi SAMO od materijala i temperature

- Termalno indukovani *Zebekov potencijal*



# Fizički principi merenja

- **Zebekov termoelektrični efekat**

- Provodnici A i B

$$\alpha_{AB} = \alpha_A - \alpha_B$$

$$dV_{AB} = \alpha_{AB} dT$$

$$\alpha_{AB} = \frac{dV_{AB}}{dT}$$

- Diferecijalni Zebekov koeficijent ne mora biti konstanta, aproksimacija napona

$$V_{AB} = a_0 + a_1 T + a_2 T^2$$

pa je osetljivost termopara


$$\alpha_{AB} = \frac{dV_{AB}}{dT} = a_1 + 2a_2 T$$

- Razlikuju se hladni kraj i topli kraj
  - Nebitan je sam način povezivanja

# Fizički principi merenja

- **Zebekov termoelektrični efekat**

- Zebekov koeficijent nije konstanta
- U pitanju je relativno merenje, potrebno je znati i temperaturu hladnog kraja!



# Fizički principi merenja

- **Termalne osobine materijala**
- *Termalno širenje*
  - Sva čvrsta tela se šire sa povećanjem temperature. Promena bilo koje linearne dimenzije (dužine, širine, visine) naziva se linearno širenje

$$l_2 = l_1[1 + \alpha(T_2 - T_1)]$$

$\alpha$  je koeficijent linearnog širenja i zavisi od materijala, kao i trenutne temperature (u praktičnim primenama zavisnost od temperature može se zanemariti)


- Kod *izotropnih* materijala koeficijent je isti u svim pravcima

$$\Delta A = 2\alpha A \Delta T \quad \Delta V = 3\alpha V \Delta T$$

# Fizički principi merenja

- **Termalne osobine materijala**
- *Termalno širenje*
  - Korisna pojava koja se koristi kod mnogih senzora gde se toplotna energija meri ili koristi kao eksitacija
  - Materijali imaju različite koeficijente termalnog širenja
  - Bimetalna ploča: spajanje na T<sub>1</sub>
    - Na višoj temperaturi T<sub>2</sub> gornja ploča se širi više nego donja
    - Spoj ne dozvoljava X da se širi koliko bi mogla, a Y primorava da se širi više nego što treba
    - Javlja se unutrašnje naprezanje i struktura se krivi


$$r \approx \frac{2j}{3(\alpha_X - \alpha_Y)(T_2 - T_1)} \quad \Delta = r \left( 1 - \cos \frac{180L}{\pi r} \right)$$



# Fizički principi merenja

- **Termalne osobine materijala**
- *Termalno širenje*
  - Bimetalna ploča konvertor topline u pomeraj

– Kako bi pomeraj bio vidljiv golim okom, koriste se posebni oblici (veliko  $L$ ) →



# Fizički principi merenja

- **Termalne osobine materijala**
- *Toplotni kapacitet*
  - Svaki objekat se karakteriše

$$C = cm$$

$c$  je specifična toplota **materijala**, i nije baš konstantna  
(za vodu je najmanja na 37°C)


- Što teži materijal to manja specifična toplota.
- Toplotni kapacitet bitan za senzore
  - Manja energija potrebna da pređe na laki senzor sa manjom specifičnom toplotom
    - Manji uticaj na izvor energije i brži odziv

$$c = \frac{Q}{m\Delta T}$$

# Fizički principi merenja

- **Prenos toplote**

- Termalni senzor meri toplotu koja nosi informaciju o objektu koji proizvodi toplotu: temperatura, hemijska reakcija, pozicija, prenos toplote...
- Toplota se prenosi provođenjem, zračenjem i strujanjem



# Fizički principi merenja

- **Prenos toplote**

- **Provodenje** zahteva fizički kontakt dva tela
    - Brzina prenosa toplote

$$H = \frac{dQ}{dt} = -kA \frac{\Delta T}{dx}$$

$k$  specifična termalna provodnost (smatra se konstantom),  $A$  poprečni presek

- Za npr električnu žicu  $H = kA \frac{T_1 - T_2}{L}$ , ili  $H = A \frac{T_1 - T_2}{r}$   
gde  $r = \frac{L}{k}$  termalna otpornost

# Fizički principi merenja


- **Prenos toplote**

- U stvarnosti spojevi nisu idealni zbog kontaktnih otpornosti

$$H = \frac{T_1 - T_3}{R_A + R_c + R_B}$$

$$R_c = \frac{1}{h_c a}$$

- Često važno kod merenja zbog prenosa toplote kroz mehaničke spojeve
- Termalna provodnost gasova je jako mala, zato se na spojevima nanosi fluid koji ima malu termalnu otpornost



# Fizički principi merenja

- **Prenos toplote**
  - Kod **strujanja** postoji posrednik (gas ili tečnost)
    - Prirodno (gravitaciono) ili prinudno
      - Kod prirodnog strujanja vazduha topliji vazduh ide gore

$$H = \alpha A(T_1 - T_2)$$

koeficijent zavisi od specifične topline posrednika, viskoznosti, brzine kretanja, pa čak i od razlike temperatura


» Horizontalna ploča  $\alpha = 2.49 \sqrt[4]{T_1 - T_2} \text{ W/m}^2\text{K}$

» Vertikalna ploča  $\alpha = 1.77 \sqrt[4]{T_1 - T_2} \text{ W/m}^2\text{K}$

- Ako je zapremina gasa mala, strujanje postaje zanemarljivo u odnosu na provođenje i zračenje

# Fizički principi merenja

- Prenos topline
  - Zračenje
  - Vibracija atoma/molekula (naelektrisane čestice u kretanju)  
→ prom. el. polje → prom. mag. polje → prom. el. polje...
    - Čestica koja vibrira izvor EM polja koje se širi brzinom svetlosti
  - EM zračenje koje potiče od topline *termalno zračenje*
    - Mahom u srednjem i dalekom IC području



$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$


# Fizički principi merenja

- **Prenos toplote**

- Gustina fluksa zračenja  $W_\lambda = \frac{\varepsilon(\lambda)C_1}{\pi\lambda^5(e^{C_2/\lambda T} - 1)}$   
 $\varepsilon(\lambda)$  emisivnost površine

- Temperatura je statistička kategorija,  
talasna dužina oko koje je grupisano  
najviše toplotnog zračenja  
(Vinov zakon)

$$\lambda_m = \frac{2898}{T}$$



# Fizički principi merenja

- **Prenos topline**

- Senzori imaju ograničen propusni opseg

$$\Phi_{bo} = \frac{1}{\pi} \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \frac{\varepsilon(\lambda) C_1 \lambda^{-5}}{e^{C_2/\lambda T} - 1} d\lambda$$

- Nije rešivo analitički, zato približno

$$\Phi_{bo} = A \varepsilon \cdot \sigma \cdot T^4$$

A je geometrijski faktor, emisivnost se smatra nezavisnom od talasne dužine

- Pretpostavka da se zrači u prostor na absolutnoj nuli!

# Fizički principi merenja

- **Prenos toplote**

- Emisivnost (0..1) utiče na intenzitet zračenja
- Veza emisivnosti (isto što i apsorptivnost), transparentnosti i reflektivnosti  $\varepsilon + \gamma + \rho = 1$
- Za neprovidan objekat  $\rho = 1 - \varepsilon$ .
- Kada se koristi senzor toplotnog zračenja on nije na absolutnoj nuli, tako da se mora uzeti u obzir i njegovo zračenje

# Fizički principi merenja

- **Prenos toplote**

- Senzor reaguje na razliku fluksa koji dolazi od objekta i fluksa koji odlazi sa senzora. Čak ni sav fluks objekta nije apsorbovan na senzoru, deo se vraća nazad

- Reflektovani fluks

$$\Phi_{br} = -\rho_s \Phi_{bo} = -A\varepsilon(1 - \varepsilon_s)\sigma T^4$$

- Neto fluks objekta koji senzor apsorbuje


$$\Phi_b = \Phi_{bo} + \Phi_{br} = A\varepsilon\varepsilon_s\sigma T^4$$

- Fluks koji zrači senzor

$$\Phi_s = -A\varepsilon\varepsilon_s\sigma T_s^4$$

- Ukupan fluks koji senzor apsorbuje


$$\Phi = \Phi_b + \Phi_s = A\varepsilon\varepsilon_s\sigma(T^4 - T_s^4)$$



# Fizički principi merenja

- **Prenos topline**


- Emisivnost realne površine je ipak zavisna od talasne dužine
- U mnogim praktičnim primenama, za neprovidan materijal u uskom opsegu talasnih dužina može se smatrati konstatnom



# Fizički principi merenja

- **Prenos topline**

- Prostorna emisivnost kod nemetala i uglačanog metala



- Gasovi su uglavnom providni za termalno zračenje, a kada nisu onda emituju i apsorbuju u uskim opsezima
    - Ako je gas nereflektivan, emisivnost na nekoj talasnoj dužini je  $\varepsilon_\lambda = 1 - \gamma_\lambda = 1 - e^{-\alpha\lambda x}$ , gde je  $x$  debljina sloja


# Fizički principi merenja

- **Prenos toplote**
  - Emisivnost je veoma bitna za beskontaktno merenje temperature infracrvenim senzorom
    - Za kalibraciju je potreban izbor precizne emisivnosti, što bliže jedinici – crno telo.
    - Nema poznatog materijala koji ima emisivnost jednaku jedan, zato se koristi EFEKAT ŠUPLJINE za simulaciju crnog tela

# Fizički principi merenja

- **Prenos toplote**

- Šupljina je praznina nepravilnog oblika u objektu, čija je temperatura zidova uniformna
- Emisivnost otvora šupljine dramatično raste u odnosu na emitivnost ravne površine, i bliži se 1.
- Temperatura i emisivnost zidova šupljine homogeni
- Idealni fluks sa površine  $a$   $\Phi_o = a\sigma T_b^4$ , realno  $\Phi_r = \epsilon_b \Phi_o$ 
  - Toliki isti fluks stiže iz šupljine na tu površinu, i deo se reflektuje  $\Phi_p = \rho \Phi_r = (1 - \epsilon_b) \epsilon_b \Phi_o$



# Fizički principi merenja

- **Prenos toplote**


- Kombinovani fluks sa površine  $a$  prema otvoru šupljine

$$\Phi = \Phi_r + \Phi_p = \varepsilon_b \Phi_0 + (1 - \varepsilon_b) \varepsilon_b \Phi_0 = (2 - \varepsilon_b) \varepsilon_b \Phi_0$$

- Da nema šupljine bilo bi  $\Phi_r = \varepsilon_b \Phi_0$

- Efektivna emisivnost šupljine raste

$$\varepsilon_e = \frac{\Phi}{\Phi_0} = (2 - \varepsilon_b) \varepsilon_b$$



# Fizički principi merenja

- **Prenos toplote**
  - Efekat šupljine dovodi do grešaka prilikom merenja ako se ne uzme u obzir
    - Nozdrve, nabori na koži →



# Fizički principi merenja

- Prenos toplote
  - Praktično crno telo

